

Dla mieszkańca

Published: Tuesday, 17 April 2018 20:32

Hits: 24377

Jako pierwsi odpowiedź na postawione pytanie, uzyskali funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmujący interwencję zgłoszona do naszej Komendy a dotyczącą bardzo niskiego poziomu wody na rzece Kamiennej. W wyniku podjętych czynności, ustalono iż obniżenie lustra wody nastąpiło w wyniku konieczności usunięcia awarii stawideł do regulowania przepływu wody. Znaczne zamknięcie zastaw na śluzie przy stawie spowodowało, iż stan rzeki uległ błyskawicznemu obniżeniu. Aby uniknąć przypadków łatwego kłusownictwa, spowodowanego niskim poziomem wody, powiadomiono o zdarzeniu współpracującą z nami Straż Rybacką a do czasu przywrócenia właściwego poziomu wody funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolowali koryto rzeki Kamiennej.

